



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiloj, aldea Ixpaltzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1374-43	FECHA:	23/04/2024




Foto1: Sustitución de portón



Foto 2: Sustitución de malla por varanda




Foto 3: Sustitución de chapas



Foto 4: Sustitución de accesorios y tapa de sanitario



Foto 5: Mantenimiento de puertas de servicio sanitarios




Foto 6: Construcción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y detallar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público