



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuloj, aldea Ixpaltzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1374-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Sustitución de portón



Foto 2: Sustitución de malla por varanda



Foto 3: Sustitución de chapas



Foto 4: Sustitución de accesorios y tapa de sanitario



Foto 5: Mantenimiento de puertas de servicio sanitarios




Foto 6: Construcción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del  
**Consejo Educativo de la Escuela Oficial Rural Mixta**  
Código 13-29-1374-43  
Residente de la OPE 13-29-1367-41  
Caserío Tuloj, Aldea Ixpaltzaj, San Gaspar Ixchil, Huehuetenango

*[Signature]*  
Firma y Sello Director  
**CASERIO TULOJ**  
Centro Educativo Público  
SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO