

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Loma Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0005-43	FECHA:	24/06/2024




Foto1: Finalización del remozamiento




Foto 2: Puertas instaladas




Foto 3: Techo finalizado




Foto 4: Finalización del pintado




Foto 5: Finalización del piso




Foto 6: Techo finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

