

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserío Candelaria Tres Cruces	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Candelaria Tres Cruces, aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0009-43	FECHA:	14 de agosto del 2024




Foto1: Esperando a que seque el cemento.




Foto 2: Cancha terminada, señalizada y con sus porterías.



Foto 3: Baños nuevos instalados.




Foto 4: Cambio de lámina parte baja del establecimiento.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Godínez G.

Firma y sello del Presidente de OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

