

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-1382-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Puertas deterioradas por oxido.



Foto 2: Barandas del segundo nivel en mal estado que pone en peligro la vida de los alumnos




Foto 3: Cubierta de lámina en mal estado, lo cupal será sustituida.



Foto 4: Sistema electrico, cables en mal estado.




Foto 5: Plafoneras en mal estado y sin focos, o focos inservibles.





Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores en muy mal estado

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---