



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-5119-43	FECHA:	14 de agosto de 2024




Foto 1: techo de la escuela




Foto 2: pintura interior de las aulas



Foto 3: pintura exterior de las aulas



Foto 4: pila plástica de la escuela




Foto 5: puertas de los baños



Foto 6: Inodoros exclusivos para estudiantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HORIZONTE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HORIZONTE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO
---	--	---	--