

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Cansulaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cansulaj, aldea Bella Vista, Santiago Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-7164-43	FECHA:	12/06/2024




Foto1: sustitución de piso Cerámico




Foto 2: Aplicación de pintura



Foto 3: sustitución de plancha de metal de tres ornillas



Foto 4: sustitución de puerta de metal



Foto 5: Sustitución de porton de metal






Foto 6: Mantenimiento porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público