

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0007-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Trabajo finalizado de sustitución de puertas



Foto 2: Trabajo finalizado de la sustitución de piso de torta de concreto




Foto 3: Trabajo finalizado de la sustitución de canal de metal




Foto 4: Trabajo finalizado de la reparación de banqueta de concreto




Foto 5: trabajo finalizado de la sustitución de plancha de metal



Foto 6: Trabajo finalizado de la reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo de Padres de Familia de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Pinalito Santa Ana Huista, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PINALITO DIRECCION SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO
--	--	---	--