



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA EL TABACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABACAL, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1388-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block y malla galvanizada, solera y columnas.




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 5: Sustitución de chimenea de metal.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

