

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1389-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Cambio de techo de aulas




Foto 2: Sustitucion de canales y de soporte o pescante




Foto 3: Sustitucion de bajadas de agua pluvial



Foto 4: Sustitucion de planchas en cocina




Foto 5: Sustitucion de chimenea de concreto




Foto 6: Sustitucion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rexa Esther P.R.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1389-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 7: Pintura en muros




Foto 8: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos








Foto 9: Sustitucion de piso de torta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Rexna Esther A. Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---