

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1389-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Cambio de techo de aulas



foto 2: Sustitucion de canales y soporte o pescantes



foto 3: Sustitucion de bajadas de agua pluvial



foto 4: Sustitucion de plancha en cocina



foto 5: Sustitucion de chimenea de concreto



foto 6: Sustitucion de puerta

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Reyna Esther*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1389-43	FECHA:	13/05/2024




foto 7: pintura en muros interiores y exteriores



foto 8: Sustitucion de pila



foto 9: Sustitucion de piso de torta de cemento por ceramica

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Reyna Esther M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

