



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1389-43	FECHA:	30/05/2024



foto 1: Sustitucion de lamina, Sustitucion de capote para lamina, Sustitucion de elementos de fijacion, Sustitucion de estructura de metal



foto 2: Sustitucion de canales y de soporte o pescante y bajadas de agua



Foto 3: Sustitucion de bajadas de agua pluvial



Foto 4: Sustitucion de plancha de metal en cocina



Foto 5: Sustitucion de chimenea de concreto



Foto 6: Sustitucion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Esther M.P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1389-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 8: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: Sustitucion de piso de torta de concreto por ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Reyna Esther M. P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

