

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUATRO CAMINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1394-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: Lámina de techo de cancha polideportiva en mal estado, lado sur



Foto 2: Área de techo de cancha polideportiva en mal estado lado norte



Foto 3: Lado sur del área sin techo



Foto 5: Área sin techo vista de poniente a oriente



Foto 6: Largo del área sin techo, lado norte

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alejandra Carmen Alva Sanzale*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

