

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUATRO CAMINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1394-43	FECHA:	08/12/2024




Foto 1: Lámina de techo de cancha polideportiva en mal estado, lado sur



Foto 2: Área de techo de cancha polideportiva en mal estado lado norte



Foto 3: Lado sur del área sin techo



Foto 4: Largo del área sin techo vista de oriente a poniente




Foto 5: Área sin techo vista de poniente a oriente




Foto 6: Largo del área sin techo, lado norte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandra Carmen Alva
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cuatro Caminos Santa Ana Huista, Huehuetenango

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cuatro Caminos Santa Ana Huista, Huehuetenango