

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0001-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Estructura metálica debidamente colocada y soldada sosteniendo las laminas.



Foto 2: Estructura metálica como base de soporte ya instalada.



Foto 3: Laminas ya colocadas en su fase terminal.



Foto 4: Vista de la fase final de la estructura metálica y laminas ya colocadas en su lugar



Foto 5: Torta de concreto lista para su uso.



Foto 6: Vista de la fase final de la torta de concreto en el establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.  



Firma y Sello Director Centro Educativo Público  

