



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Cantón Central, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0002-45	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Circulación en mal estado



Foto 2: Tubo y malla en mal estado



Foto 3: Cercado en mal estado



Foto 4: Portón deteriorado




Foto 5: Portón en mal estado



Foto 6: Portón deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonieta Méndez de León
Firma y sello del Presidente de la OPF



Wendell G
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Cantón Central, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0002-45	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

maria Antonieta merida de leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

