

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Cantón Central, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0002-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Materiales para circulación



Foto 2: Avance de circulación




Foto 3: Quitando portón



Foto 4: Avance del balcón




Foto 5: Quitando puertas de baños




Foto 6: Puertas nuevas en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>maría Antonieta Mérida de León</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--