

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Cantón Central, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0002-45	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Circulación terminada



Foto 2: Circulación terminada



Foto 3: Portón finalizado



Foto 4: Balcón finalizado



Foto 5: Puertas de baños finalizada




Foto 6: Puertas de baños finalizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Antonieta Mérida de León</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--