

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0005-43	FECHA:	11/09/2024



Foto1: Sustitucion de planchas y pila plástica



Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Cambio de portón de malla por portón de metal



Cambio de puertas de metal





Foto 5: Reparación de pared cocina



Foto 6: Cambio de piso a tres aulas y el salon o patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  