



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0005-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de planchas y pila plástica




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Reparación de pared cocina



Foto 4: Cambio piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 5: Cambio de portón de malla por portón de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

