



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0005-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitucion de planchas y pila plástica





Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Cambio de portón de malla por portón de metal



Cambio de puertas de metal




Foto 5: Reparación de pared cocina



Foto 6: Cambio de piso a tres aulas y el salon o patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

