



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador, aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0009-43	FECHA:	15 de noviembre de 2,024




Foto1: Cambio de costanera de metal por metal.



Foto 2: Cambio de costanera de metal por metal.




Foto 3: Ensamble de costanera de metal por metal.



Foto 4: Colación de lámina troqueleada.




Foto 5: Pintura de muros interiores.




Foto 6: Pintura de muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro

