



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador, aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0009-43	FECHA:	03 de diciembre de 2,024




Foto1: Pintura de muros interiores y exteriores.




Foto 2: Techo de lámina por lámina troqueleada.



Foto 3: Mantenimiento y reparación de energía eléctrica.



Foto 4: Cambio de portón de ingreso.




Foto 5: Techo de lámina por lámina troqueleada.






Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente



  
Firma y Sello Director

