



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0010-42	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4: sustitución de puerta





Foto 5: reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0010-42	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 7: reparación de muro perimetral de block



Foto 8: reparación de muro perimetral de block



Foto 9: reparación de muro perimetral de block



Foto 10: reparación de muro perimetral de block




Foto 11: reparación de planchas de concreto de patio





Foto 12: reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0010-42	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 13: repello en muro



Foto 14: repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	