



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Mira, aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0018-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto1: Evidencia del deterioro de la pintura en el centro educativo, por el pasar del tiempo



Foto 2: Portón de madera con malla, en malas condiciones y sin seguridad



Foto 3: Muro perimetral que se necesita mejorar para mayor seguridad, realizándolo con block en su totalidad



Foto 4: Muro de contención que se está derrumbando por las fuertes lluvias




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

oneciamc
Firma y sello del Presidente de la OPP

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público