



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Mira, aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0018-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024




Foto 1: Evidencia del proceso de la pintada en las aulas



Foto 2: Proceso de fabricación del portón de metal



Foto 3: Proceso de construcción del muro perimetral con hiladas de block en su totalidad



Foto 4: Proceso de construcción del muro de contención




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el grupo de hojas.


 Firma y sello de la Presidenta de la Organización de Padres de Familia


 Firma y Sello Director Centro Educativo Puntalón