



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Unión Cantinil |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Alta Mira, aldea Vista Hermosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-32-0018-43 | FECHA: | 25 de noviembre de 2024 |




Foto 1: Pintura finalizada en toda la escuela



Foto 2: Portón finalizado e instalado




Foto 3: Muro perimetral finalizado en su totalidad, realizado con block en su totalidad



Foto 4: Muro de contención finalizado en su totalidad




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Registro de hojas.

_____ 
Firma y sello de la Presidenta de la OPF Unión Cantinil Huehuetenango

_____ 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público