

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0029-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de metal, por metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: sustitución de portón de metal




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p> Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia</p> <p></p>	<p> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p></p>
--	--