



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0029-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de soporte de metal por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura




Foto 4: Sustitución de portón de metal






Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

