



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS ENCUENTROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ENCUENTROS, ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0031-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitución de malla por pared de block en modulo cocina supervisión del cd y asesor.



Foto 2: colocacion de duela de ceramico



Foto 3: Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto duela de ceramico modulo salon de clases y usos multiples.




Foto 4: Reforzamiento de la base del tinaco




Foto 5: Mejoramiento de fogón pequeño por estufa de leña mejorada



Foto 6: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

