



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS ENCUENTROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ENCUENTROS, ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0031-43	FECHA:	10/12/2024




Foto 1: Sustitución de malla por pared de block en modulo cocina



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso de ceramico modulo escenario



Foto 3: Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto duela de ceramico modulo salon de clases y usos multiples.



Foto 4: Reforzamiento de la base del tinaco



Foto 5: Mejoramiento de fogón pequeño por estufa de leña mejorada



Foto 6: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aleth

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

