



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Unión Cantinil |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Esperanza, Unión Cantinil, Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-32-0034-45 | FECHA: | 26/02/2024 |




Foto 1: Sustitución de piso de cemento por piso de ceramico.



Foto 2: Pintura de las paredes del establecimiento, cambio de canales de PVC y mantenimiento de estructuras ventanales.




Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Sustitución de Tinaco



Foto 5: Sustitución de muro




Foto 6: Continuación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

