

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0034-45	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Colocación de piso de granito a la cocina del establecimiento.



Foto 2: Colocación de canal en la parte frontal del establecimiento y parte de estructura de metal en ventanas.




Foto 3: Colocación de tasa de baño.




Foto 4: Colocación de tinaco.



Foto 5: Fundición de columnas de muro perimetral.



Foto 6: Colocación de block en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

