



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |   |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                          | MUNICIPIO:                     | Unión Cantinil                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Esperanza, Unión Cantinil, Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-32-0034-45                          | FECHA:                         | 10/06/2024  |



Foto 1: Colocación de piso de granito en su totalidad a la cocina del establecimiento.




Foto 2: Colocación de todos los canales en el techo, colocación en su totalidad de las estructuras metálicas en las ventanas y pintura en todas las paredes del establecimiento.



Foto 3: Colocación de las 2 tasas de baño.




Foto 4: Colocación final de tinaco.




Foto 5: Muro perimetral terminado parte de atrás del establecimiento.




Foto 6: Muro perimetral terminado a un costado del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

