



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED Cantón Central, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0035-46	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Circulación en mal estado



Foto 2: Puertas en mal estado total 6



Foto 3: Cercado en mal estado




Foto 4: sustitución de mingitorios



Foto 5. lijado de puertas; pintura en puertas y pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

