



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0037-43	FECHA:	6/12/2024




Foto 1: Lámina nueva colocada




Foto 2: Capotes nuevos colocados




Foto 3: Nuevos sujetadores colocados




Foto 4: Costaneras colocadas



Foto 5: Puerta de aula instalado






Foto 6: puertas de los sanitarios instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
Escuela Oficial Urbana Mixta
Unión Cantinil, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Urbana Mixta
DIRECCIÓN
Cantón El Cerro, Unión Cantinil



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0037-43	FECHA:	6/12/2024



Foto7: Portón instalado




Foto 8: Vidrios de ventanales instalados



Foto 9: Estructura de metal realizada



Foto 10: Piso fundido



Foto 11: Tazas de sanitarios instalados







Foto 12: Muro construido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo

