



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica, Aldea Tajumuco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tajumuco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0039-45	FECHA:	11/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lámina troquelada




Foto 2: Reparación de muro Pperimetral de block



Foto 3: Sustitución de puertas de metal en servicio sanitario y portones



Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto por cerámico



Foto 5: reparación de red de drenaje y tubería



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

