



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tajumuco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0039-45	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lámina troquelada



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block




Foto 3: Sustitución de puertas de metal en servicio sanitario y portones




Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto por cerámico




Foto 5: reparación de red de drenaje y tubería



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

