



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA REFORMA ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0040-43	FECHA:	26/11/2024




Foto 1. Avance de Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2. Avance de Sustitución de lámina por lamina troquelada



Foto 3. Avance de muro perimetral de block



Foto 4. Avance de muro perimetral de block




Foto 5. Adelanto de soporte de madera por soporte de metal



Foto 6. Adelanto de soporte de madera por soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelaydoloquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

