



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA REFORMA ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0040-43	FECHA:	05/12/2024




Foto 1. Terminación de lámina por lámina troquelada



Foto 2. Terminación de lámina por lámina troquelada



Foto 3. Finalización del muro perimetral de block



Foto 4. Finalización del muro perimetral de block




Foto 5. Culminación de soporte de madera por soporte de metal



Foto 6. Culminación de soporte de madera por soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Adelaydo Lopez</i>		<i>[Signature]</i>	
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público		