

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-6997-42	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de piso de torta por piso granito



Foto 2: Sustitución de piso de torta por piso granito




Foto 3: Reparación de servicios sanitarios




Foto 4: Reparación de servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de pintura




Foto 6: Sustitución de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-6997-42	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: Sustitución de sistema electrico



Foto 8: Sustitución de sistema eléctrico



Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--