

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7002-43	FECHA:	05/09/2024



Foto1: Lámina de módulo de aula en malas condiciones con varias goteras en lluvia



Foto 2: Capotes en malas condiciones ingresa agua en lluvia




Foto 3: Elementos de fijación con poca presión para apretar



Foto 4: Portón principal en malas condiciones



Foto 5: Muro perimetral con block y malla en malas condiciones



Foto 6: Depósito de agua con agujeros y muy pequeño para la cantidad de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la A.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

