



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7002-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: Desmontando lámina de aula




Foto 2: Capotes para su instalación




Foto 3: Elementos de fijación con poca preseión para apretar




Foto 4: Portón instalándose



Foto 5: Muro perimetral en construcción




Foto 6: Depósito de agua ubicándose sobre la terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

