



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7002-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Lámina de módulo de aula en malas condiciones con varias goteras en lluvia




Foto 2: Capotes nuevos instalados




Foto 3: Elementos de fijación nuevos colocados




Foto 4: Portón principal instalado




Foto 5: Muro perimetral con block y malla arreglado




Foto 6: Depósito de agua nuevo en su lugar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público