



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7003-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1. Repello de muro, fachada de la escuela




Foto 2. Repello y piso de aula, párvulos 1




Foto 3. Repello y piso de aula de cuarto sección "A"



Foto 4. Repello de cocina




Foto 5. Piso de cocina





Foto 6. Repello y piso de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

