



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7004-43	FECHA:	20/5/2024



FOTO 1. REPARACIÓN DE CIRCULACION PERIMETRAL



FOTO 2. CAMBIO DE TECHO DE CANCHA/ SALON



FOTO 3. REPARACION DE TECHO



FOTO 4. REPARACION DE COCINA




FOTO 5. SUSTITUCION DE PINTURA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

