



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7004-43	FECHA:	17/6/2024




FOTO 1. REPARACIÓN DE CIRCULACION PERIMETRAL



FOTO 2. CAMBIO DE TECHO DE CANCHA/ SALON



FOTO 3. REPARACION DE TECHO



FOTO 4. REPARACION DE COCINA



FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE PINTURA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

