

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Union cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7005-43	FECHA:	18-11-2024




Foto1: Estructura del Centro Educativo, en la parte de adentro del Establecimiento



Foto 2: Estructura del centro Educativo en la parte de fuera





Foto 4: Centro Educativo con el techo desmontado



Foto 5: Es el area donde se instalara el nuevo porton.








Foto 6: barandas en proceso para ser pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Union Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7005-43	FECHA:	18-11-2024



Foto1: Las ventanas del Centro Educativo ya Con Los vidrios Instalados



Foto 2: Balcones ya lijados para ser pintados.



Foto 3: El area del de los baños donde se van a sustituir las tazas, y piso



Foto 4: Puertas de baños en proceso con la pintura.






Foto 5: Area del Centro Educativo que se pintara



Foto 6: Area de las aulas ya sin la estructura de la madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---