



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-32-7006-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: CAMBIO DE TECHO LAMINA POR LAMINA Y COSTANERA POR COSTANERA




Foto 2: CAMBIO DE DOS VENTANAS EN LA COCINA DEL ESTABLECIMIENTO




Foto 3: RESTAURACION DE PLANCHA DE COCINA CON SU CERAMICA Y LAVATRASTOS DE METAL




Foto 4: RESTAURACIÓN COMPLETA DE BAÑOS, MINGITORIOS Y DUCHA.




Foto 5: SUSTITUCION DE PARED DE LAMINA POR PARED DE BLOCK



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE LAMINA POR PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el programa de mantenimiento.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

