



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tajumuco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7008-43	FECHA:	16-05-2024



Foto 1: Cubierta de lámina: sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura de techo




Foto 2: puerta de metal. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sugeciones y aplicación de pintura)




Foto 3: Piso. Sustitución de piso de cemento por piso cerámico




Foto 4: Reparación de repello y cernido de parades. Mantenimiento de paredes en aulas.



Foto 5. Paredes en mal estado, restauradas.




foto 6. Grietas en las paredes restauradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

